

# 経営比較分析表（令和2年度決算）









山形県 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合（事業会計分）

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家賃料金(円)
-	38.97	4.56	90.91	3,300




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
-	-	-
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
997	0.53	1,881.13

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和2年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

- ①使用料収入だけでは経費を賄いきれず、繰入金に依存している状況にある。
- ②数値なし
- ③建設改良費に充てるための企業債の影響が大きい。また特定環境処理区は整備が完了していることから、今後の企業債残高の減少が見込まれるが、銀山処理区の維持管理費が経費を圧迫している。
- ④数値なし
- ⑤使用料収入だけでは経費を賄いきれず、繰入金に依存している状況にあるため、これまで同様更なる経費削減に努めていきたい。
- ⑥汚水処理原価については、銀山処理区が圧力式下水道であることから、維持管理費が割高になっている。省エネ対応機器への更新も含め、維持管理費の削減が求められる。
- ⑦施設利用率については、平均値を下回っており、適切規模での施設運営に取り組んでいく。
- ⑧水洗化率においては、平均値と近い数値となった。しかし、事業が完了していることから増加は望めない状況にある。

### 2. 老朽化の状況について

- ①供用開始から、田沢処理区は20年、銀山処理区は19年経過している。定期的な管路点検を行っているが未だ更新の実績はない。しかし、圧力式下水道を採用している銀山処理区では、硫化水素により老朽化の進捗が早いことから、小規模な修理を適宜行っている状況にある。今後、浄化センターの大規模修繕への備えが必要であるため、維持管理経費の削減、各下水道使用者への除害施設等の維持管理の徹底を啓発して、浄化センターの延命に努める。

## 全体総括

事業が完了していることから、料金収入の大幅な増加は望めない状況にある。今後の銀山処理区の老朽化対策には多くの費用が予想されることから、適正料金への改定を視野に入れた持続可能な事業経営を図る。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。